

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

Área de articulación de Conifer

- Construir una instalación nueva en la misma propiedad
- Expandir con adición
- Remodelar el interior del edificio
- Adiciones / renovaciones para programas
- Acomodar el crecimiento en la población
- Retirar los edificios modulares
- Actualización de cámaras cerraduras
- Proteger las entradas y
- Puertas exteriores nuevas y la ubicación de las oficinas de seguridad y
- Ventanas más seguras y más seguras energética
- Actualizar la tecnología existente
- Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos
- Actualizar la pintura interior y los campos deportivos las paredes
- Actualizar el cableado y los revestimientos de su capacidad
- Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías de las ventanas
- Reparar y actualizar el empujamiento y mejorar
- Pintura nueva para proteger el acabado exterior
- Mejoras a la cocina comercial
- Mejoras al estacionamiento y las veredas
- Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido
- Cambiar el mobiliario envejecido
- Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos
- Cambiar los lavabos en los salones de clase, las exámenes y las librerías envejecidas
- Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos
- Cambiar los techos interiores con sistemas LED
- Cambiar el techo exterior deteriorado

School	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras cerraduras	Proteger las entradas y	Puertas exteriores nuevas y la ubicación de las oficinas de seguridad y	Ventanas más seguras y más seguras energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los campos deportivos las paredes	Actualizar el cableado y los revestimientos de su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías de las ventanas	Reparar y actualizar el empujamiento y mejorar	Pintura nueva para proteger el acabado exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las exámenes y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED envejecidos	Cambiar los techos interiores con sistemas LED	Cambiar el techo exterior deteriorado	
Conifer High School			●		●								●												●		
Stony Creek Elementary School																											●
Marshdale Elementary School	●																										
West Jefferson Elementary School																											
West Jefferson Middle School																											

* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Conifer High School

- Ampliar la instalación con una adición al edificio.
- Remodelar el interior del edificio.
- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos.
- Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Mejoras a la superficie del área de estacionamiento y sustitución de las veredas.
- Cambiar:
 - el mobiliario para los estudiantes, las mesas de la cafetería y el mobiliario de la biblioteca envejecidos;
 - las particiones móviles con particiones nuevas e insonorizantes;
 - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
 - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos.



Antigüedad: 22 años (construida en 1996)
Superficie en pies cuadrados: 166,244

Estudiantes matriculados: 879

ESTADO DEL EDIFICIO:
ACEPTABLE

FCI: 21%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%