

MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.



Antigüedad: 55 años (construida en 1963)
Superficie en pies cuadrados: 51,184

Estudiantes matriculados:
94

ESTADO DEL EDIFICIO:
MALO

FCI: 35.3%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%
En estado aceptable: Del 11% al 30%
En mal estado: más del 30%

Fletcher Miller Special School

- Retirar los edificios modulares.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Puertas exteriores nuevas, más seguras, incluida la de la entrada principal de edificio.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías.
- Mejorar el alumbrado, los pasillos y el revestimiento del suelo para acomodar las necesidades sensoriales específicas de estudiantes.
- Cambiar:
 - el equipo del patio de recreo envejecido;
 - los armarios de los lavabos en los salones de clase, las estanterías superiores y las librerías envejecidos;
 - el mobiliario para los estudiantes, las mesas de la cafetería y el mobiliario de la biblioteca envejecidos;
 - las particiones móviles con particiones nuevas e insonorizantes;
 - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
 - los techos interiores envejecidos.

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$2 ,097,643. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.