

# MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 \*



## Área de articulación de Pomona

	Construir una instalación nueva en la misma propiedad	Expandir con adición	Remodelar el interior del edificio	Adiciones / renovaciones para programas	Acomodar el crecimiento en la población	Retirar los edificios modulares	Actualización de cámaras de cerraduras	Proteger las entradas y ubicar de seguridad y	Puertas exteriores nuevas, más seguras	Ventanas más seguras y de mayor eficiencia energética	Actualizar la tecnología existente	Mejoras a las áreas ajardinadas y los campos deportivos	Actualizar la pintura interior y los revestimientos de las paredes	Actualizar el cableado y los paneles eléctricos y mejorar su capacidad	Actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, la plomería y las tuberías	Actualizar el emasillado de las ventanas	Reparar y actualizar el acabado exterior	Pintura nueva para proteger el exterior	Mejoras a la cocina comercial	Mejoras al estacionamiento y las veredas	Cambiar el equipo del patio de recreo envejecido	Cambiar el mobiliario envejecido	Cambiar los suelos de alfombra y azulejo envejecidos	Cambiar las particiones móviles	Cambiar los lavabos en los salones de clase, las estanterías y las librerías envejecidas	Sustituir la iluminación interior con sistemas LED	Cambiar los techos interiores	Cambiar el techo exterior deteriorado		
Little Elementary School						•	•			•		•	•	•					•			•	•	•		•	•	•		
Moore Middle School						•	•	•	•	•		•	•	•								•				•				
Parr Elementary School						•	•	•		•	•		•									•			•		•	•	•	
Pomona High School		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•			•	•	•	
Warder Elementary School						•	•			•				•											•	•	•			
Weber Elementary School						•	•			•				•						•		•				•	•	•		

\* Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

### Mejoras a Parr Elementary School

- Retirar los edificios modulares, se dejará el preescolar allí mismo.
- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Mejoras a las áreas ajardinadas.
- Cambiar:
  - los armarios de los lavabos en los salones de clase, las estanterías superiores y las librerías envejecidos;
  - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
  - el techo exterior deteriorado;
  - los suelos de alfombra y azulejo envejecidos;
  - los techos interiores envejecidos.



Antigüedad: 49 años (construida en 1969)  
Superficie en pies cuadrados: 33,587

Estudiantes matriculados: 366

**ESTADO DEL EDIFICIO:**  
**MALO**

**FCI: 32.8%**

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela.

En buen estado: menos de 10%  
En estado aceptable: Del 11% al 30%  
En mal estado: más del 30%

Costo estimado de las mejoras propuestas: \$1,119,772. Sujeto a cambios conforme al alcance del proyecto final.