MEJORAS CON LA EMISIÓN DE BONOS DE 2018 *



Área de articulación de Standley Lake																											
	Ontario de la Contraction de l	Lura intelalación	grinder and dictor	ade interior telephorical superior super	es pan proget	Perhapodadi	beres proteget	Le se diridhed 4	Joice in the late of the late	nide selgh	e navde elder	id Sietlefte On Hede Janie	ndde ybedri	DOS BERDON NO DO	riente de la	idebroiled	ite acondina di se su	and Despited by the control of the c	gradesterior	gidd Carthiate	iko yaé weteba	ode letele ef	Melecido Mel	Jahida ya tuleko (need of the continue of the co	Serve ender de	per de la
Adams Elementary School					•	•	•			•			•	•								•			•	•	
Lukas Elementary School						•	•			•			•	•						•	•				•	•	
Mandalay Middle School						•	•			•			•	•					•		•		•	•	•		
Ryan Elementary School						•	•			•		•	•	•					•	•	•	•			•		
Semper Elementary School						•	•			•		•	•							•					•		
Sheridan Green Elementary School						•	•			•			•	•						•	•				•		
Standley Lake High School		•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	
Wayne Carle Middle School		•				•	•			•			•	•											•		
Witt Elementary School						•	•			•		•	•	•					•	•	•	•	•		•		

*Conforme al Plan de Mejoras a los Activos Fijos. Sujeto al alcance del proyecto.

Mejoras a Lukas Elementary School

- Actualizar las cámaras de seguridad y el herraje de seguridad de las puertas de los salones de clase.
- Asegurar los vestíbulos, entradas y ubicación de la oficina del edificio.
- Actualizar la tecnología existente para el aprendizaje de los estudiantes.
- Actualizar el cableado y paneles eléctricos envejecidos, y mejorar la capacidad.
- Actualizar el equipo de calefacción y aire acondicionado, la grifería y la instalación de tuberías envejecidos.
- Nuevo equipo de recreo para los grados superiores de primaria.
- Nuevo revestimientos para el suelo de la cafetería, el salón de arte, el salón de música y los salones de clase sin ventanas.
- Cambiar:
 - las mesas de la cafetería envejecidas;
 - la iluminación interior con sistemas LED de eficiencia energética;
 - los techos interiores envejecidos.



Antiquedad: 30 años (construida en 1988) Superficie en pies cuadrados: 47,742

Estudiantes matriculados: 380

ESTADO DEL EDIFICIO: ACEPTABLE

FCI: 17.6%

El Índice de Estado de la Instalación (FCI por su sigla en inglés) es una medida del estado físico del interior, del exterior y del terreno de la escuela

En buen estado: menos de 10% En estado aceptable: Del 11% al 30% En mal estado: más del 30%